

令和7年4月22日

下水道管渠の破損について（第1報）

桜が丘西6丁目地内で下水道管渠の破損が確認されましたので、下記のとおりお知らせします。

記

- 1 発生日 令和7年4月21日（月）
- 2 発生場所 赤磐市桜が丘西6丁目地内
※詳細は添付の地図をご覧ください。
- 3 現場状況 下水道管渠上部破損 約30m
現在は破損した箇所を露出させ、通水できているので
対象戸数約2000戸の下水道使用には影響ありません。
- 4 経過及び対応
令和7年4月21日（月）
 - 18:00 頃 市民からの下水道マンホールから水が噴き出していると
通報
 - 18:30 頃 職員による現地確認及び業者による汚水抜き及び管渠
の高圧洗浄実施令和7年4月22日（火）
 - 1:00 頃 作業中、歩道に陥没が発生
 - 2:30 頃 緊急対応を業者に依頼し、破損箇所の確認及び応急措置
現在、歩道を掘削し、原因等確認及び破損した管渠の材料手配中

5 安全対策

交通誘導員の配置及びバリケードの設置

周辺学校への連絡、周知依頼

対象地区町内会長への連絡、周知依頼

※通行する際は、現地の交通誘導員の指示に従ってください。

6 今後の対応予定

令和7年4月23日（水）から破損した管渠の修繕実施

破損箇所周辺管渠のカメラ調査実施



（問合せ先）

建設事業部 上下水道課 松田・井本・岸本

電話：086-955-2942（直通）

位置図

